Tempi e Temperature consigliati

I seguenti valori sono solo indicativi, in quanto gli stessi possono variare in base a fattori climatici e dei materiali usati. Inoltre si consiglia di assicurarsi mediante un termometro digitale che i valori indicati corrispondano a quelli indicati sul Display della termo pressa .

PEC S.r.l. - Via del Commercio, 22 04011 Aprilia (LT) - tel. 06 92860046 - email: info@pecsrl.eu www.pecaprilia.com

Materiale	Temperatura	Tempo	Pressione	Posizione Transfer
Sublimazione su **Tessuto Poliestere 100%**	**190°C / 200°C**	**40 / 50 SEC. Rimozione Transfer immediata**	**MEDIA 3 / 4 BAR**	SOPRA L 'OGGETTO STAMPABILE
Sublimazione su **Tessuto Raso Poliestere 100%**	**180°C / 190°C**	**35 SEC. Rimozione Transfer immediata**	**MEDIA 3 / 4 BAR**	SOPRA L 'OGGETTO STAMPABILE
Sublimazione su **Alluminio Sp. 0,5 mm.**	**180°C / 190°C**	**40 / 50 SEC. Rimozione Transfer immediata**	**MEDIA 3 / 4 BAR**	SOTTO L 'OGGETTO STAMPABILE
Sublimazione su **Alluminio Sp. 1,00 mm.**	**190°C / 200°C**	**50 / 60 SEC. Rimozione Transfer immediata**	**MEDIA 3 / 4 BAR**	SOTTO L 'OGGETTO STAMPABILE
Sublimazione su **Puzzle Cartoncino Lucido**	**190°C / 200°C**	**40 / 50 SEC. Preriscaldare il Puzzle Eliminando l 'umidità**	**MEDIA 3 / 4 BAR**	SOPRA L 'OGGETTO STAMPABILE
Sublimazione su **Tazza in Ceramica**	**180°C / 190°C**	**180 / 200 SEC. Rimozione Transfer Dopo 10 / 15 sec**	**MEDIA 3 / 4 BAR**	SOPRA L 'OGGETTO STAMPABILE
Sublimazione su **Piastrelle in Ceramica**	**190°C / 200°C**	**240 SEC. Rimozione Transfer Dopo 10 / 15 sec**	**BASSA 2 / 3 BAR**	SOTTO L 'OGGETTO STAMPABILE
Sublimazione su **Cover 3D Per Macchina 3D VACUUM**	**190°C**	**480 SEC. circa Rimozione Transfer Dopo 10 / 15 sec**	**ASPIRAZIONE AUTOMATICA**	SOPRA L 'OGGETTO STAMPABILE
Sublimazione su **Poliestere Rigido (Portachiavi Perla)**	**175°C / 185°C**	**40 / 50 SEC. Rimozione Transfer Dopo 10 / 15 sec**	**MEDIA 3 / 4 BAR**	SOPRA L 'OGGETTO STAMPABILE
Sublimazione su **Poliestere FRP (Portachiavi PVC)**	**190°C / 200°C**	**40 / 50 SEC. Rimozione Transfer immediata**	**MEDIA 3 / 4 BAR**	SOPRA L 'OGGETTO STAMPABILE
Transfer Laser Per Tessuti Chiari	**200°C**	**20 SEC. Rimozione Transfer Dopo 10 sec.**	**ALTA 5 / 6 BAR**	SOPRA L 'OGGETTO STAMPABILE
Transfer Laser Per Tessuti Scuri	**180°C / 190°C**	**7 / 8 SEC. Rimozione Transfer Immediata**	**MEDIA 3 / 4 BAR**	SOPRA L 'OGGETTO STAMPABILE